

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
администрации города Евпатории
Республики Крым

_____ В.И. Жеребец

« ____ » _____ 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38
«Дельфин» - ЦР города Евпатории Республики Крым»

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №20/2017

г. Евпатория, Республика Крым

" ____ " _____ 2017г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: учреждение дошкольного образования

1.2. Адрес объекта: 297400, Республика Крым, г. Евпатория,

ул. Дёмышева 110 б.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 2334,3 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка : 7802 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1984 г, последнего капитального ремонта: -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -; капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №38 «Дельфин» - Центр развития».

(МБДОУ «ДС №38 «Дельфин» - ЦР»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Республика Крым,
г.Евпатория, ул. Дёмышева 110 б.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 297400 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, 45.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности : образование

2.2 Виды оказываемых услуг: присмотр и уход 1) дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 2) дополнительное образование детей)

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 241 воспитанник.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Со стороны ул. Дёмышева – маршрутное такси №4;10 – остановка «По требованию».

Со стороны ул. Некрасова – маршрутное такси №1;2;13,17 – остановка «Городская больница».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	<i>ДУ</i>
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	<i>ДУ</i>

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

- вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

- вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

- вариант "ДУ" - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

- "ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложения	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»(к,о,с) «ДЧ-И»(г,у)	№2	1-4
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»(к,о,с) «ДЧ-И»(г,у)	№3,4,5	5-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»(к,о,с) «ДЧ-И»(г,у)	№6,7	7-10
4.1	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	«ДУ»(к,о,с) «ДЧ-И»(г,у)	№8	11-13
4.2	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зальная форма обслуживания	«ДУ»(к,о,с) «ДЧ-И»(г,у)	№9	14.1-14.2
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№10	15.1-15.2
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	4,5
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	16,17

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан доступным условно.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего установить пандус к главному входу здания, рассмотреть возможность организации автостоянки, организовать освещение территории, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, установить поручни согласно норматива на лестнице главного входа, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Обустроить санитарно-гигиенические помещения доступные для всех категорий инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность оборудования учебных мест электроакустическими приборами, индивидуальными наушниками, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, приобретение индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, обустроить входы в здание пандусами; привести высоту порогов входных дверей к нормативу, оборудовать как минимум одно санитарно-гигиеническое помещение согласно нормативам для данной категории инвалидов, привести

ширину дверных проемов к нормативу, привести высоту порогов к нормативу, приобрести сменное кресло-коляску.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, требуется установка нормативных поручней на лестнице к главному входу, оборудовать опорными поручнями пути движения к зонам целевого назначения, привести высоту порогов к нормативу, оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для данной категории инвалидов, установить на лестницах нормативные поручни;

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения, разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля и акустической информацией, адаптировать официальный сайт МБДОУ версией для слабовидящих.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ТСП
2	Вход (входы) в здание	КР, ТР, ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР, ТР, ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Орг., ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР, ТСП
8.	Все зоны и участки	КР, ТР, ТСП, Орг.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2017-2020 гг. в рамках исполнения плана адаптации объекта.

4.3 Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации: на 1 этапе – ДЧ-И (к, о, у), ДУ-И (с, г), на 2 этапе ДП-И (о, с, у), ДУ-И (к, г).

Оценка результата исполнения плана адаптации: _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

с

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

« ___ » _____ 2017г. www.zvit-vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входов в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
Результаты фотофиксации на объекте _____	на 7 л.
Поэтажные планы _____	на 3 л.

Управленческое решение согласовано « ___ » _____ 20__ г. (протокол № _____)

Межведомственная комиссия по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценки состояния их доступности муниципального образования городского округа Евпатория Республика Крым

Руководитель рабочей группы:

Заместитель начальника управления
образования администрации города
Евпатория Республики Крым

_____ Н.Р. Онищенко

Члены рабочей группы:

Заместитель начальника отдела
материально-технического обеспечения
эксплуатации зданий, организации
безопасности, охраны труда, кадровой
работы МКУ «Центр обеспечения
деятельности муниципальных
образовательных организаций»

_____ В.Ф. Паршина

Заведующий ТПМПК МКУ «Центр
обеспечения деятельности
муниципальных образовательных
организаций»

_____ Ю.В. Лукьяненко

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 38
«Дельфин» - ЦР» города Евпатории
Республики Крым»

_____ Л.В. Потапова

Председатель городской общественной
организации Евпаторийского общества
родителей детей-инвалидов «Подари
надежду»

_____ И.В. Жовнер

Управленческое решение согласовано «___» _____ 201__ года (протокол
№ _____) с межведомственной комиссией по обследованию
объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценки состояния их доступности
муниципального образования городского округа Евпатория Республики Крым.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38
«Дельфин»-ЦР города Евпатории Республики Крым»
297400 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дёмышева110 .**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	№1	4	-дверь не соответствует нормативам	к,о	Установка входной двери в соответствии с СНИП	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№2	1-3	- отсутствует обозначение направлений движения ко входам;	все	у главного входа нанесение цветовой и тактильной маркировки; - обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов;	ТР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	Есть	№3	5,6	- отсутствует тактильно-цветовая разметка; - отсутствуют поручни;	с	- установить поручни с двух сторон согласно ГОСТ Р 51 261; - обозначить ступени лестниц тактильно-цветовой разметкой;	ТР, ТСР
1.4	Пандус (наружный)	нет		-	- отсутствует пандус со стороны съезда бортиками установочной величины;	к	- обустроить пандус бортиками установочной величины;	КР
1.5	Автостоянка и парковка	нет		-	- отсутствует автомобильная парковка с местами для автотранспорта инвалидов;	все	- рассмотреть возможность организации автомобильной парковки;	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне				- не организован беспрепятственный и удобный вход в здание		Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам при передвижении по территории	

						учреждения Приказ № 01-10/12-а от 10.01.17 «Об оказании ситуационной помощи человеку с ограниченными возможностями».	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	«ДУ»(к,о,с) «ДЧ-И»(г,у)	№2	1-4	ТР, ТСР

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа в здание №1 (главный)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 «Дельфин»-ЦР города Евпатории Республики Крым»
297400 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дёмышева110 .**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№3	5,6	- отсутствуют поручни с двух сторон, промежуточные поручни; - отсутствует тактильно-цветовая разметка; отсутствует дублирование лестниц пандусом;	все	- установить нормативные и промежуточные поручни; - обозначить ступени лестницы тактильно-цветовой разметкой; обустроить лестницы и перепады высот пандусами и съездами;	ТР ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет			- Оборудовать пандус со стороны съезда с бортиками установочной величины;	к	- обустроить пандус с бортиками установочной величины;	КР, ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№4	5,6	- отсутствует тактильно-цветовая маркировка; навес	все	- маркировать площадку тактильно-цветовой разметкой; обустроить навес.	ТР ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	№5	5,6	Необходимость замены входной двери, в соответствии с нормативами.	все	Приведение входной двери в соответствие с нормативом	КР
2.5	Тамбур	есть	№5	7	установка перил в тамбуре главного входа	к	установка перил в тамбуре главного входа	КР, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				- не организован беспрепятственный вход в здание		Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам	

							при передвижении по территории учреждения Приказ № 01-10/12-а от 10.01.17 «Об оказании ситуационной помощи человеку с ограниченными возможностями».	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	«ДУ»(к,о,с) «ДЧ-И»(з,у)	№3-5	5-6	КР, ТР, ТСР

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 «Дельфин»-ЦР города Евпатории Республики Крым»
297400 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дёмышева110 .**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,	есть	№6	7,10	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - не установлены опорные поручни на путях движения инвалидов; - отсутствует тактильно-цветовая предупредительная разметка; не выделены места отдыха;	все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить опорный поручень вдоль пути движения на высоте 0,5 и 0,7 м, в помещениях . предусматривать зоны отдыха для учащихся-инвалидов: 3 - 4 места в каждой рекреации;	Орг, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№7	9	- отсутствует тактильно-цветовая маркировка ступеней лестницы; - оборудовать лестницу внутри здания подъемным устройством;	с, к, о	- маркировать ступени лестницы тактильно-цветовой разметкой; - оборудовать лестницу внутри здания подъемным устройством;	ТСР ТСР

3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			- отсутствует лифт к 2 этажам здания;	к,о	- рассмотреть возможность установки лифта в коридоре для обеспечения доступа передвигающихся на кресле-коляске к верхним этажам здания;
3.5	Дверь	есть			- ширина створки двустворчатой двери менее 0,9 м;	к	- установить дверную створку нормативной шириной ширины;
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие визуального и акустического оповещения при возникновении опасности	с	Установка сигнализации с визуальным и акустическим оповещением.
	ОБЩИЕ требования к зоне				- не организовано беспрепятственное и безопасное движение внутри здания		Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам при передвижении по территории учреждения Приказ № 01-10/12-а от 10.01.17 «Об оказании ситуационной помощи человеку с ограниченными возможностями».

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	«ДУ»(к,о,с) «ДЧ-И»(г,у)	№6-7	7-10	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСР

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38
«Дельфин»-ЦР города Евпатории Республики Крым»
297400 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дёмышева110 .**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (медкабинет, кабинет заведующего, отдел кадров)	Есть	№8	11-13	-отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - не установлены опорные поручни на путях движения инвалидов; - отсутствует тактильно-цветовая предупредительная разметка; - ширина створки двери менее 0,9 м;	Все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить опорный поручень вдоль пути движения на высоте 0,5 и 0,7 м, в помещениях	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания Музыкальный зал	есть	№9	14.1 – 14.2	-отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;		- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие);	ТСР

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				- не организованы места для занятий для инвалидов с нарушениями слуха и зрения			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	«ДУ»(к,о,с) «ДЧ-И»(з,у)	№ 8-9	11-14	Орг., ТСР

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38 «Дельфин»-ЦР города Евпатории Республики Крым»
297400 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дёмышева110 .**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		15.1 – 15.2	- санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов и МГН;	все	- необходимо обустроить как минимум 1 универсальную туалетную кабину и раковину согласно нормативам для инвалидов и МГН, обозначив их информирующими сообщениями;	КР ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				- санитарно-бытовые помещения не доступны			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№10	15.1-15.2	ТР, ТСР

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38
«Дельфин» - ЦР города Евпатории Республики Крым»
297400 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Дёмышева 110 .**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации	Все	– Установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем – Установка тактильных пиктограмм – Установка тактильных схем – Установка тактильных указателей направления движения – Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации	ТСР
6.2	Акустические средства	есть			имеется звуковое системы информирования и оповещения об опасности			
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД		4,5	ТСР

Комментарий к заключению: _____